

附件 3 现场踏勘记录单

TMEDI 管理记录		勘察场地踏勘记录	版本: B 修改码: 0
天津市政工程设计研究总院 有限公司			共 1 页 第 1 页
工程名称	临邑县临盘垃圾场维修完善整 改项目	任务书号	2020-0241YT
工程地点	山东省德州市临邑县临盘街道姜坊村		

1. 垃圾场院内分布三个垃圾填埋区, 处于垃圾土清运施工阶段, 填埋区内均有积水, 北、东填埋区内堆有大量垃圾土。
2. 垃圾场南 1 公里范围内有村庄居民区。
3. 垃圾场北为乡村简易道路, 其它见农田。
4. 东侧紧邻有石料厂, 厂区四周用钢板封闭, 上空有屋顶。
5. 石料厂对面有砖砌院落两幢, 东院落门口挂有高炮作业站标牌。
6. 南侧远处见采油井机一座, 据观察正在使用中。
7. 紧邻垃圾场西、南均为农田。
8. 垃圾厂东北角、西南角, 院内有地下水水质监测井。

踏勘人: 刘浩

项目负责人: 徐增军

日期: 2021.3.1

TMEDI 管理记录		勘察场地踏勘记录	版本: B 修改码: 0
天津市政工程设计研究总院 有限公司			共 1 页 第 1 页
工程名称	临邑县临盘垃圾场维修完善整 改项目	任务书号	2020-0241YT
工程地点	山东省德州市临邑县临盘街道姜坊村		
<p>1. 场内西填埋区已将垃圾土清运干净, 底部见碎石结构层。</p> <p>2. 北、东填埋区仍在清运施工中。北区积水较深。</p> <p>3. 对周边村庄进行踏勘。</p>			

踏勘人: 刘浩

项目负责人: 李楠

日期: 2021.3.30